

Temat - Przeгляд kart ciągłych - Zdolności procesy produkcyjne.

Wsbp.

Karty k. dla cech ciągłych X stosuje się w przypadkach, gdy:

(i) cecha ma charakter pomiarowy (np. dt, średnica, ciężar),
 $X(u)$ - ymle pomiar

(ii) $X \in N(m, \sigma^2)$, a w

$X(\Omega) = \underline{I}$ - przedział ilości

(iii) podzieleny $k(k \geq 2)$ n-ciem. podklas

Wtedy j-ty podklas:

$$(X_1^j, X_2^j, \dots, X_n^j)(u_0) = (x_{1i}^j, x_{2i}^j, \dots, x_{ni}^j),$$

$j = 1, 2, \dots, k$

Wtedy $\bar{X}_j(u_0) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_{i}^j(u_0)$ - w. średnia cechy X w j-ty podklas.

$\bar{\bar{X}}(u_0) = \frac{1}{k} \sum_{j=1}^k \bar{X}_j(u_0)$ - wartość średnia z w. w poszczególnych podklasach.

Karta $\bar{X}-R$

Najczęściej stosujemy. Analizuje się dwie wartości: \bar{X}_j ($j=1 \rightarrow k$)

czyli R_j - rozstęp w próbie, gdzie

$$R_j = X_{\max}^j - X_{\min}^j, \quad \bar{R} = \frac{1}{k} \sum R_j$$

\downarrow \downarrow
wart. najwyż. wart. najniż.
w próbce w próbce

Dane dla karty \bar{X} : $LC = \bar{X} (u_0)$

$$GGI = LC + A_2 \bar{R}$$

$$DGI = LC - A_2 \bar{R}$$

gdzie A_2 p. tw. współczynniki stałych (p. przyłącza 1)

Dla karty \bar{R} :

$$LC = \bar{R}$$

$$GGI = D_4 \bar{R}$$

$$DGI = D_3 \bar{R}, \quad \text{gdzie } D_3, D_4 - \text{c.d. współczynniki}$$

stałych.

P.1 Wyniki pomiarów 10 serii 100 niezależnych wartości,

ustalono eksp. wartości wskaźników A_2, D_3, D_4 .

Karta $\bar{X}-R$ składa się z dwóch części: dla \bar{X} (średniokwartylowa) i dla R (rozpręgnięta).

(3)

Karta dla cechy ciągłej X-R

Poniżej/nr serii	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	24,903	24,926	25	24,883	24,967	25,01	24,97	25,069	24,987	24,998
2	25,006	25,026	24,998	25,018	24,972	24,943	25,014	25,064	24,946	25,03
3	25,055	25,056	25,046	25,074	25,007	25,02	24,99	25,015	25,064	24,991
4	24,927	24,978	24,938	24,936	24,964	24,968	25,09	25,016	24,962	25,027
5	25,04	24,917	24,989	25,029	25,11	25,007	24,997	25,004	25,07	25,021
6	25,013	25,019	24,994	24,975	25,011	25,014	24,95	25,009	25,006	24,887
7	25,041	25,041	24,967	25,012	24,953	25,018	25,071	25,032	24,914	25,059
8	24,974	24,947	25,023	24,927	24,925	25,018	25,023	25,003	24,994	25,003
9	24,98	24,949	25,007	25,031	24,957	24,963	25,008	24,965	24,994	25,003
10	25,028	24,949	24,936	24,985	24,991	24,995	25,094	24,939	25,063	25,132

nr serii	x _{min}	x _{max}	Ri	średnia Ri	średnia próby	średnia x
1	24,903	25,055	0,152		24,967	
2	24,917	25,056	0,139		24,99	
3	24,936	25,046	0,11		24,988	
4	24,883	25,074	0,191	0,1551	24,987	
5	24,925	25,11	0,185		24,9856	
6	24,943	25,042	0,099		24,998	
7	24,95	25,094	0,144		25,0167	
8	24,939	25,069	0,13		25,0116	
9	24,914	25,07	0,156		24,9995	
10	24,887	25,132	0,245		25,0151	

wartości statystyczne współczynników empirycznych dla n=10


A2	D3	D4
0,308	0,223	1,777

parametry karty średnia cechy		parametry karty R	
LC	24,9990	LC	0,1551
GGI	25,0468	GGI	0,2756
DGI	24,9512	DGI	0,0346

Karta X - średnia



Karta R - rozstęp



Konta $\bar{X}-s$

Analizy 2 wartości (czy X : średnia próby \bar{X} oraz odchylenie standardowe próbki's)

Wtedy j -ty próby:

$$(X_1^j, X_2^j, \dots, X_n^j)(u_0) = (x_1^j, x_2^j, \dots, x_n^j),$$
$$j = 1, 2, \dots, k$$

Nah $\bar{X}_j(u_0)$ - średnia z tej próbki

$\bar{X}(u_0)$ - średnia ze średnich (dla wszystkich próbek).

Wtedy $LC = \bar{X}(u_0)$ - wartość dla całej \bar{X}

Obliczyć S dla j -ty próbki - odchylenie

$$s = s_j = \sqrt{\frac{\sum (x_i^j - \bar{x}^j)^2}{n-1}}$$

Wtedy dla całej \bar{X} :

$$GGI = LC + A_3 \bar{S}$$

$$DGI = LC - A_3 \bar{S}, \text{ gdzie}$$

$$\bar{S} = \frac{1}{k} \sum_{j=1}^k s_j \text{ (średnia odchyleń)},$$

A_3 - empiryczny współ. statystyczny. (o. pycha)

Dla kąt S :

$$LC = \bar{S}$$

$$GGI = B_4 \bar{S}$$

$$DGI = B_3 \bar{S},$$

gdz B_3, B_4 - empiryczne up. statystyki.

Uwaga Kąt \bar{X} -s stosujemy, gdy próbki mają $n \geq 10$ wyrobów
wtedy s jest lepsze niż σ i oznaczamy R

Przykład 2

Trzy dane formacie z P1 (całkowite porównanie między
 $\bar{X}-R$ i $\bar{X}-S$).

-6-

karta dla cechy ciągłej X-s


ponia/nr seri	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	24,903	24,926	25	24,883	24,967	25,01	24,97	25,069	24,987	24,998
2	25,006	25,026	24,998	25,018	24,972	24,943	25,014	25,064	24,946	25,03
3	25,055	25,056	25,046	25,074	25,007	25,02	24,95	25,015	25,005	24,991
4	24,927	24,978	24,938	24,936	24,964	24,968	25,09	25,016	24,962	25,027
5	25,04	24,917	24,989	25,029	25,11	25,007	24,997	25,004	25,07	25,021
6	25,013	25,019	24,994	24,975	25,01	25,014	24,95	25,009	25,006	24,887
7	25,041	25,041	24,967	25,012	24,953	25,018	25,071	25,032	24,914	25,059
8	24,974	25,041	25,023	24,927	24,925	25,042	25,023	25,003	25,048	25,003
9	24,98	24,947	25,007	25,031	24,957	24,963	25,008	24,965	24,994	25,003
10	25,028	24,949	24,936	24,985	24,991	24,995	25,094	24,939	25,063	25,132

nr seri	średnia próby	średnia z seri	sj	średnia sj
1	24,9967	24,999	0,04796	0,04571
2	24,99		0,04979	
3	24,9898		0,03293	
4	24,987		0,05479	
5	24,9856		0,04807	
6	24,998		0,02909	
7	25,0167		0,05088	
8	25,0116		0,03751	
9	24,9995		0,04816	
10	25,0151		0,05794	


wartości statystyczne współczynników empirycznych dla n=10			
A3	B3	B4	
0,975	0,284	1,716	

parametry karty średnia cechy			
LC	24,9990	LC	parametry karty s
GGI	25,0436	GGI	0,0784
DGI	24,9544	DGI	0,0130

karta X - średnia



karta S



Zad. Skonstruuj arkusze dla kont X-R i X-S na podst. danych podanych w P&Z. Dokonaj własnej analizy tych kont.

ZDOLNOŚĆ PROCESU PRODUKCYJNEGO (ZPP)

Analiza ZPP odpowiada na pytanie:

na ile proces zdolny spełniać zadania wypracowane specyfikacją.

Nie wystarcz., u proces wykracza stabilności i jest niezgodny.

Jeśli natomiast zmienności mamy zamierni i nie dylho

u granicach kontryb (DGI, GGI), ale odmierz u granich

tolerancji. Pokazuje, w jakim stopniu ZPP jest to, aby szerokości pasu naturalny zmienności stanowiącej części szerokości pasu tolerancji.

Do ustalenia ZPP konstruuje się:

- C_p - wskaźnik zdolności (rozmiaru) procesu
- C_{pk} - wskaźnik wycentrowania procesu
- C_{pm} , C_{pmk} - wskaźniki porównania procesu względem WD.


Wskaźnik C_p

Def. $C_p = \frac{USL - LSL}{6\sigma}$)

USL - górna granica specyfikacji
LSL - dolna granica specyfikacji

σ - odchylenie standardowe zmienności właściwej ($\sigma = \sqrt{\text{var} X}$)

C_p stosuje się dla pomiarów produkcji seryjnej, w okresie długoterminym, gdy proces jest ustabilizowany (przebiega między granicami kontrolnymi)



Proces ustabilizowany (tępi może $WD \neq \bar{X}$)

Na tym etapie stosuje się bazę $\bar{X}-R$

Wtedy $\sigma = \frac{\bar{R}}{d_2}$, d_2 - wsp. stabilizacji

Liczba próbek	2	3	4	5	6	7	8	9	10
d_2	1,108	1,693	2,059	2,326	2,534	2,704	2,837	2,970	3,078

Na etapie krótkoterminowym (pełnym wyposażeniem p. seryjnej, gdy proces jest ustabilizowany)

$\sigma = s$, wtedy $C_p = P_p$

C_p jest miarą rozmiaru warszawy poziomej X wokół pr warszawy średniej. Wymagane granice: $C_p > 1$, czyli

$$\underbrace{USL - LSL}_{\text{szereż. pasa tolerancji}} > 6\sigma$$

Dalej pokazujemy jak wyliczyć C_p .

Wskaźnik C_{pk}

Niech LSL, USL - granice specyfikacji

Definicja: $C_{pk} = \min \left\{ \frac{\bar{X} - LSL}{3\sigma}, \frac{USL - \bar{X}}{3\sigma} \right\}$

gdzie \bar{X} - średnia i cechy X , σ - dyspersja.

Wtedy $C_{pk} = \min \{ C_{pl}, C_{pu} \}$

Uwaga. 1^o Wskaźnik C_p mierzy nam do jakiego stopnia rozpręszony jest proces i wycentrowany, czyli $\bar{X} = WD$.

Mianowicie tak C_p gdy

$C_{pk} = C_p \Rightarrow X$ wycentrowany

bo wtedy $\bar{X} = \frac{1}{2}(LSL + USL)$

2^o $C_{pk} < C_p \Rightarrow X$ nie wycentrowany

i efekt niecentrowania związku jest proporcjonalny do różnicy $C_p - C_{pk}$

3^o C_{pk} musi być większy od 1

4^o. na etapie oceny doprecyzuj, $\sigma = \frac{\bar{R}}{d_2}$ (jaki dla C_p)
kalkuluj jako $\sqrt{\text{Var} X}$. Wtedy oznacza się przez $P_{pk} (= C_{pk})$

5^o. Jaki materiał, u dan C_{pk} ma ma WD, bohem
 założenia mi, u $WD = \frac{1}{2}(LSL + USL)$.

W sytuacji, kiedy nie ma jst, definiuje się do.
wskaznik potrozenia procesu: C_{pm} ~~...~~

Wskaznik C_{pm}

z zakresu konstanty procesu produkcyjnego

$$WD \in (LSL, USL)$$

z definicji $C_{pm} = \frac{USL - LSL}{6\sigma}$ (określenie "TAU")

gdzie

$$\sigma^2 = E(X - WD)^2 \quad \left(\text{wiadomo, } \sigma^2 = E(X - \bar{X})^2 \right. \\ \left. \text{ale ma sensu } \bar{X} = WD (!) \right).$$

Zatem

$$\sigma^2 = E \left((X - \bar{X}) + (\bar{X} - WD) \right)^2 =$$

$$= E(X - \bar{X})^2 + E(\bar{X} - \mu)^2 + 2E(X - \bar{X})(\bar{X} - \mu)$$

||
0

stąd

$$\sigma^2 = \sigma^2 + (\bar{X} - \mu)^2$$

Wtedy

$$C_{pm} = \frac{USL - LSL}{6\sigma} = \frac{USL - LSL}{6\sqrt{\sigma^2 + (\bar{X} - \mu)^2}}$$


lub po przekształceniu C_p

$$C_{pm} = \frac{\frac{USL - LSL}{6\sigma}}{\frac{1}{\sigma} \sqrt{\sigma^2 + (\bar{X} - \mu)^2}} = \frac{C_p}{\sqrt{1 + \left(\frac{\bar{X} - \mu}{\sigma}\right)^2}}$$

Wtedy $\xi^2 = \left(\frac{\bar{X} - \mu}{\sigma}\right)^2$ odnotować

$$C_{pm} = \frac{C_p}{\sqrt{1 + \xi^2}}$$

Uwagi: 1) $\bar{X} = WD \Rightarrow C_{pm} = C_p$



2). C_{pm} powinno być > 1

Gdy $\bar{X} - WD$ wyższe, to C_{pm} mniejsze.

Przykład obliczenia wskaźnika zdolności C_p i C_{pk}

Dane: Zmienno średnicy $n = 100$ el o specyfikacji

$$LSL = 29,9 \text{ [mm]}$$

$$USL = 30,1 \text{ [mm]}$$

i uzyskano: $\bar{X} = 29,95 \text{ [mm]}$, $\sigma = 0,01 \text{ [mm]}$.

Mamy odpowiednio:

$$C_p = \frac{USL - LSL}{6\sigma} = \frac{30,1 - 29,9}{6 \cdot 0,01} = \underline{\underline{3,33}}$$


$$C_{pk} = \frac{\bar{X} - LSL}{3\sigma} = \frac{29,95 - 29,9}{3 \cdot 0,01} = \underline{\underline{1,67}}$$

$$C_{pu} = \frac{USL - \bar{x}}{3\sigma} = \frac{30,1 - 29,95}{3 \cdot 0,01} = 5$$

$$C_{pk} = \min\{C_{pu}, C_{pl}\} = \min\{1,67; 5\} = \underline{1,67}$$

Komentarz

Mamy rytmiczny proces na opis. ($X \in N(\mu, \sigma^2)$)
 $\mu = 29,95$, $\sigma = 0,01$)



1^o. σ i μ może w stosunku do wymagań: LSL, USL

2^o. C_p i C_{pk} większe niż odzmię, a nie $\bar{x} \neq WD$
 Tutaj $WD = 20$ (mm).

3^o. Po identyfikacji przyczyn i ich usunięciu proces X będzie b. dobry!
 -4-

Przykład obliczenia C_{pm}


Dane: $LSL = 25,2$; $USL = 26,4$, $\sigma = 0,1$, $\bar{X} = 25,6$

$$WD = 25,8$$

Wzrost

$$C_{pm} = \frac{USL - LSL}{6 \sqrt{\sigma^2 + (\bar{X} - WD)^2}} = \underline{\underline{0,9}}$$

Interpretacja i komentarz



1) Wartości $C_p (= 2)$, $C_{pk} (= 1,33)$ wskazują na precyzyjny proces $\bar{X} \leftrightarrow WD$, ale nie precyzyjny jak dawno wyznaczone pomiarom odległości od WD.

2. $C_{pm} = 0,9 < 1$ informuje, że jest nieprecyzyjny i nie jest dawno !!!